

Sveitarfélagið Hornafjörður  
bt. Brynju Daggar Ingólfssdóttur, umhverfis- og skipulagsstjóra  
Hafnarbraut 27  
780 Hornafirði  
[skipulag@hornafjordur.is](mailto:skipulag@hornafjordur.is)

Dags. 18.06.2020  
Tilv. 5618-0-0005  
Mál 2018-0385  
0.5.1


Með bréfi dags. 25. maí sl. óskaði Sveitarfélagið Hornafjörður eftir umsögn Veðurstofu Íslands um tillögu að nýju deiliskipulagi á hluta Þorgeirsstaða í Lóni.

Umsögn Veðurstofunnar er sem hér segir:

Framkvæma þarf staðbundið hættumat gagnvart ofanflóðahættu fyrir gístiaðstöðu á Þorgeirsstöðum. Tjaldsvæðið er talið vera utan grjóthrunshættu og smávirkjanir þarf ekki að hættumeta, þar sem þar er ekki viðvera.

Veðurstofan hefur gert sér viðmiðunarreglur um hvenær þörf sé á staðbundnu hættumati. Fyrir ofan Þorgeirsstaði er upptakahalli í stærstum hluta fjallshlíðarinnar. Þá er sjónarhorn frá húsum í fjallsbrún um 30°, en miðað er við að staðbundið hættumat þurfi að fara fram sé það yfir 15°.

Virðingarfyllst,



Ingvar Kristinsson  
staðgengill forstjóra VÍ